


C/ Tellería, 9  
20570 Bergara (Gipuzkoa)  
Telf: 943-769823 / Fax: 943-7698

*FICHA TÉCNICA*

**CHAVETA DIN 6885-A**



**DIMENSIONES**

<i>b</i>	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
<i>h</i>	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>min</i>	6	8	10	12	17	22	30	38	44	50
	<i>max</i>	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58
<i>t</i> <sub>1</sub>	1,2	1,8	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7
<i>t</i> <sub>2</sub>	1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4
<i>a</i>	-	-	-	-	-	3	3	3	3,5	4	4,5
<i>d</i> <sub>2</sub>	2,5	3,5	4	5	6	8	8	8	9	11	11
<i>d</i> <sub>3</sub>	-	-	-	-	-	3,4	3,4	4,5	5,5	5,5	6,6
<i>d</i> <sub>4</sub>	-	-	-	-	-	6	6	8	10	10	11
<i>d</i> <sub>5</sub>	-	-	-	-	-	M3	M3	M4	M5	M5	M6
<i>d</i> <sub>6</sub> H12	-	-	-	-	-	4	4	5	6	6	8
<i>t</i> <sub>3</sub>	-	-	-	-	-	2,4	2,4	3,2	4,1	4,1	4,8
<i>t</i> <sub>4</sub>	-	-	-	-	-	4	4	5	6	6	7
<i>d</i> <sub>7</sub>	-	-	-	-	-	M3	M3	M4	M5	M5	M6
<i>d</i> <sub>8</sub>	-	-	-	-	-	4,5	4,5	5,5	6,5	6,5	9
<i>t</i> <sub>5</sub>	-	-	-	-	-	4	5	6	6	6	7
<i>t</i> <sub>6</sub>	-	-	-	-	-	7	8	10	10	10	12
<i>t</i> <sub>7</sub>	-	-	-	-	-	5	5	7	8	8	11
<i>Tornillo de montaje</i>	-	-	-	-	-	M3x8	M3x10	M4x10	M5x10	M5x10	M6x12
<i>Pasador</i>	-	-	-	-	-	4x8	4x8	5x10	6x12	6x12	8x16

$b$	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	
$h$	12	14	14	16	18	20	22	25	28	32	32	
$d_1$	$min$	65	75	85	95	110	130	150	170	200	230	260
	$max$	75	85	95	110	130	150	170	200	230	260	290
$t_1$	7,5	9	9	10	11	12	13	15	17	20	20	
$t_2$	4,9	5,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	12,4	
$a$	5	5,5	5,5	6,5	7	8	9	10	11	13	13	
$d_2$	12	14	14	16	18	21	23	26	28	32	32	
$d_3$	6,6	6,6	9	11	11	14	14	14	14	14	14	
$d_4$	11	11	15	18	18	20	20	20	20	20	20	
$d_5$	M6	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M12	M12	M12	M12	
$d_6$ HI2	8	8	10	12	12	16	16	16	16	16	16	
$t_3$	4,8	4,8	6	7,3	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
$t_4$	8	8	10	10	12	14	16	16	16	16	16	
$d_7$	M6	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M12	M12	M12	M12	
$d_8$	9	9	11	13	13	17	17	17	17	17	17	
$t_5$	6	8	9	9	11	15	13	15	12	13	13	
$t_6$	11	13	15	15	17	22	20	22	19	20	20	
$t_7$	10	10	12	18	16	20	18	18	18	18	18	
<b>Tornillo de fijación</b>	M6x12	M6x16	M8x16	M10x16	M10x20	M12x25	M12x25	M12x30	M12x30	M12x35	M12x35	
<b>Pasador</b>	8x16	8x16	10x20	12x24	12x24	16x30	16x30	16x30	16x32	16x32	16x32	

$b$	70	80	90	100	
$h$	36	40	45	50	
$d_1$	$min$	290	330	380	440
	$max$	330	380	440	500
$t_1$	22	25	28	31	
$t_2$	14,4	15,4	17,4	19,5	
$a$	14	16	18	20	
$d_2$	36	40	45	50	
$d_3$	18	18	22	22	
$d_4$	26	26	33	33	
$d_5$	M16	M16	M20	M20	
$d_6$ HI2	20	20	25	25	
$t_3$	11,5	11,5	13,5	13,5	
$t_4$	20	20	25	25	
$d_7$	M16	M16	M20	M20	
$d_8$	21	21	26	26	
$t_5$	17	18	20	20	
$t_6$	24	25	28	28	
$t_7$	24	24	30	30	
<b>Tornillo de fijación</b>	M16x40	M16x45	M20x50	M20x55	
<b>Pasador</b>	20x40	20x40	25x50	25x50	